



Freigabeliste

# KomplettSchutz für MyReserve

## Freigabeliste für die Inanspruchnahme des KomplettSchutzes für MyReserve

- MyReserve kann mit jedem Standard – Stringwechselrichter arbeiten.
- Eine Labor-Freiprüfung der eingesetzten Wechselrichter ist lediglich für die Inanspruchnahme des KomplettSchutzes notwendig
- Zu beachten sind die technischen Auslegungsparameter von MyReserve

Steca	SMA	Kostal	Kaco	Fronius <sup>4)</sup>
coolcept fleX StecaGrid 1511	STP 3.0AV-40 <sup>2)</sup>	PLENTICORE PLUS 4.2	Powador 3002	Symo 3.0-3-S
coolcept fleX StecaGrid 2011	STP 4.0AV-40 <sup>2)</sup>	PLENTICORE PLUS 5.5	Powador 4202	Symo 3.0-3-M
coolcept fleX StecaGrid 2511	STP 5.0AV-40 <sup>2)</sup>	PLENTICORE PLUS 7.0	Powador 4400	Symo 3.7-3-S
coolcept fleX StecaGrid 3011	STP 6.0AV-40 <sup>2)</sup>	PLENTICORE PLUS 8.5		Symo 3.7-3-M
coolcept fleX StecaGrid 3011_2	STP 8.0AV-40 <sup>2)</sup>	PLENTICORE PLUS 10	blueplanet 3.0 TL1 M1	Symo 4.5-3-S
coolcept fleX StecaGrid 3611	STP 10.0AV-40 <sup>2)</sup>		blueplanet 3.0 TL1	Symo 4.5-3-M
coolcept fleX StecaGrid 3611_2		PIKO MP plus 1.5-1	blueplanet 3.5 TL1	Symo 5.0-3-M
coolcept fleX StecaGrid 4611_2	SB 2.5-1VL-40 <sup>2)</sup>	PIKO MP plus 2.0-1	blueplanet 3.7 TL1	Symo 6.0-3-M
	SB 3.0-1AV-41 <sup>2)</sup>	PIKO MP plus 2.5-1	blueplanet 4.0 TL1	Symo 7.0-3-M
coolcept <sup>3)</sup> fleX StecaGrid 3213	SB 3.6-1AV-41 <sup>2)</sup>	PIKO MP plus 3.0-1	blueplanet 4.6 TL1	Symo 8.2-3-M
coolcept <sup>3)</sup> fleX StecaGrid 4013	SB 4.0-1AV-41 <sup>2)</sup>	PIKO MP plus 3.0-2	blueplanet 5.0 TL1	Symo 10.0-3-M
coolcept <sup>3)</sup> fleX StecaGrid 5013	SB 5.0-1AV-41 <sup>2)</sup>	PIKO MP plus 3.6-1	blueplanet 5.0 TL3	Symo 12.5-3-M
coolcept <sup>3)</sup> fleX StecaGrid 6013	SB 6.0-1AV-41 <sup>2)</sup>	PIKO MP plus 3.6-2	blueplanet 6.5 TL3	Symo 15.0-3-M
		PIKO MP plus 4.6-2	blueplanet 7.5 TL3	Symo 17.5-3-M
			blueplanet 9.0 TL3	Symo 20.0-3-M
coolcept fleX XL StecaGrid 4213	SB 3000TLST-21			
coolcept fleX XL StecaGrid 5513	SB 3000 TL-21	PIKO IQ 4.2		Primo 3.0-1
coolcept fleX XL StecaGrid 7013	SB 3600 TL-21	PIKO IQ 5.5		Primo 3.5-1
coolcept fleX XL StecaGrid 8513	SB 4000 TL-21	PIKO IQ 7.0		Primo 3.6-1
coolcept fleX XL StecaGrid 10013	SB 5000 TL-21	PIKO IQ 8.5		Primo 4.0-1
	SB 6000 TL-21	PIKO IQ 10		Primo 4.6-1
StecaGrid 2500, StecaGrid 2500x	SB 3600 TL-20			Primo 5.0-1
StecaGrid 3010, StecaGrid 3010x	SB 4000 TL-20	PIKO 3.0		Primo 6.0-1
StecaGrid 3600, StecaGrid 3600x	SB 5000 TL-20	PIKO 4.2		Primo 8.2-1
StecaGrid 4200, StecaGrid 4200x	SB 3300 TL-11	PIKO 4.6		
	SB 3800 TL-11	PIKO 5.5		
StecaGrid 3203 <sup>1)</sup> , StecaGrid 3203x <sup>1)</sup>	SMC 4600 A	PIKO 7.0		
StecaGrid 4003 <sup>1)</sup> , StecaGrid 4003x <sup>1)</sup>	STP 5000 TL-20	PIKO 8.5		
StecaGrid 4803x <sup>1)</sup>	STP 6000 TL-20	PIKO 10		
StecaGrid 5003 <sup>1)</sup>	STP 7000 TL-20	PIKO 12		
StecaGrid 5503x <sup>1)</sup>	STP 8000 TL-20			
StecaGrid 6003 <sup>1)</sup>	STP 9000 TL-20	PIKO 4,2 <sup>3)</sup>		
	STP 10000 TL-20	PIKO 5,5 <sup>3)</sup>		
	STP 12000 TL-20	PIKO 7,0 <sup>3)</sup>		
		PIKO 8,3 <sup>3)</sup>		
		PIKO 10,1 <sup>3)</sup>		

1) 3-phasige StecaGrid Wechselrichter der coolcept<sup>3)</sup>-Serie müssen folgenden Software-Stand haben: HM113\_2.26.0 - PU\_10.9.0 - ENS\_2.32.0\_PAR\_23.0.10  
 2) Opti Trac Global Peak MPP-Tracking muss am Wechselrichter ausgeschaltet sein  
 3) ältere Generation  
 4) Dynamic Peak Management muss am Wechselrichter ausgeschaltet sein